

素朴な疑問：ダイスの点検方法を教えて

答え：ゲージをダイスに当てて、ダイスの摩耗具合を確認してください。

1. 12トン直線スリーブ用ダイス

[点検方法] ダイスマ耗チェックゲージを使用し、下の写真1のようにゲージをダイスに当てて、判別する。



写真1

[合否判定]
合格：隙間あり
不合格：隙間なし

2. 手鋏工具：固定ダイス

[点検方法] ダイスマ耗チェックゲージを使用し、下の写真2のようにゲージをダイスに当てて、判別する。



写真2

[合否判定]
合格：ゲージ通過せず
不合格：ゲージ通過

3. 12トン分岐ダイス

[点検方法] ダイスマ耗チェックゲージを使用し、下の写真3,4,5のようにゲージをダイスに当てて、判別する。




写真3

[合否判定]
合格：ゲージがダイスに入らず
不合格：ゲージがダイスに入る



写真4

[合否判定]
合格：ゲージがダイスに入らず
不合格：ゲージがダイスに入る



写真5

[合否判定]
合格：隙間あり
不合格：隙間なし

※点検方法詳細は弊社発行取扱説明書を参照願います。